

Protezione antitaglio perfetta – letteralmente a portata di mano!

TROVATE LA PROTEZIONE MIGLIORE PER LE VOSTRE MANI GRAZIE A QUESTA BREVE PANORAMICA.

Livello di protezione antitaglio
EN 388: 2016

Resistenza (N)

A norma ANSI/ISEA 105-2016

La **resistenza al taglio** viene misurata in Newton (N) mediante il test TDM-100 Test a norma ISO 13997).
Il valore N indica la forza necessaria per tagliare il materiale del guanto. Più elevato è il valore, maggiore è la protezione antitaglio garantita.

Nitrile:


dal punto di vista chimico, i polimeri di nitrile sono molto resistenti e hanno caratteristiche simili a quelle della gomma.
Ottime proprietà protettive in caso di contatto con olio, grasso e benzina.


Poliuretano (PU):


il poliuretano elastico possiede una resistenza alla trazione relativamente elevata.
Anche molti guanti traggono vantaggio dalle caratteristiche del rivestimento in PU o in espanso PU: elevata sensibilità, notevole resistenza all'abrasione e resistenza all'olio.


 = **Garant**

































 = **HOLEX**

 = nitrile

 = poliuretano

 = completamente senza fibre di vetro o di acciaio

 = con 3/4 di rivestimento per ambienti di lavoro oleosi

	Rischi minimi		Rischi di livello intermedio		Rischi elevati		Rischi estremi				
	X/A		B		C	D	E		F		
	0-5 N		5-10 N		10-15 N	15-22 N	22-30 N		> 30 N	> 40 N	> 50 N
	A1		A2		A3	A4	A5		A6	A7	A8
MASTER FIT											
MASTER FIT OIL											
MASTER FIT OIL+											
LABS-free											
Dytec Range											
PRO Range						 	 				
ECO Range											
											

- Attività comuni con carichi leggeri in ambienti asciutti o leggermente oleosi
- Montaggio finale e controllo di componenti senza spigoli vivi
- Operazioni di imballaggio e caricamento (imballi di cartone)
- Controlli di qualità e ispezioni
- Allestimento delle linee di produzione
- Lavori di precisione

- Produzione e manipolazione di parti metalliche e vetro piano
- Lavori nel campo della metallurgia e di montaggio
- Lavori di stampaggio a iniezione
- Comando di macchinari pesanti
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Manipolazione di fibre di carbonio

- Montaggio e manipolazione di materiali con spigoli vivi, abrasivi e ruvidi
- Manipolazione di lastre di metallo, pannelli e vetro
- Lavori presso impianti di stampaggio
- Fucinatura
- Fonditura

- Manipolazione di lamiere di metallo pesanti, tubi, pannelli e vetri
- Produzione di conserve e industria dell'imbottigliamento
- Lavori di saldatura
- Lavori di stampaggio e punzonatura
- Inserimento di armature in acciaio

- Lavori presso impianti di stampaggio
- Lavorazione della gomma, vulcanizzazione e calandratura
- Estrazione di prodotti da autoclavi
- Riciclaggio di residui metallici

- Manipolazione di inserti metallici e pannelli pesanti e con spigoli vivi
- Taglio di vetro, lamiere e pannelli
- Lavorazione (sezionamento) di alimenti (macelli e laboratori di sezionamento)
- Industria del vetro e dell'imbottigliamento
- Produzione di conserve
- Lavori con cellulosa e carta